

# 2019Q1ES二级化学品泄漏救灾演习

## 2019 Q1 ES 二级化学品泄漏救灾演习

演习主题：2019 Q1 ES 二级化学品泄漏救灾演习

演习时间：3月14日10:00-10:50

演习背景：模拟NH<sub>4</sub>OH LORRY充填时，仓库送料不慎撞到，导致输送管路破裂酸液喷溅。气化组人员发现后及时通知组长及ERC组织人员救灾。



ERT人员着装



吸酸条围堵



救灾完成后现场除污



事故指挥官演习总结

## 总结评价：

- ※ 事故指挥官依据当天风向，正确设立指挥中心，但未明确划分冷、热、暖区以及疏散指令；
- ※ ERT成员集结迅速，个别人员在PPE穿戴速度上仍需提高，在穿戴步骤上需熟悉，支援组人员在热区与暖区间管制时，未穿戴PPE；
- ※ 救灾组组长指令简洁明了，沟通较为流畅，演习整体状况良好。

# 2019Q1动力设施部火灾救灾演习

## 2019Q1动力设施部火灾救灾演习

演习主题：2019Q1动力设施部火灾救灾演习

演习时间：3月22日10:00-10:30

演习背景：N2L1.50、N2L1.51、N2L1.52烟感探测器同时侦测到SB1F电站异常并报警；ERC发现后立即安排人员携带通讯工具现场确认，并通知电力组值班人员报警所在地点，电力组值班人员至相应区域准备断电，现场确认人员至区域发现火情并通告中控室，ERT成立现场组织灭火；并通知ESH, 主管领导；在共同努力下，火灾被扑灭。



指挥官分配任务



ERT人员现场管制



现场救灾



演习总结

## 总结评价：

- ※ 事故指挥官未正确划分现场的冷、热、暖区域，未对事故现场作简要概述，人员未进行除污进入冷区，救灾结束未向ERC确认烟感状况
- ※ ERT成员集结迅速并成立应急指挥中心，现场PPE穿戴迅速，现场分组及救灾流程较明确，人员无松散有紧迫感；
- ※ 指挥官指挥得当，指挥救灾行动正确较快，演习整体状况较好。

# 2019Q1仓库管理组丙仓危废泄露救灾演习

## 2019Q1仓库管理组丙仓危废泄露救灾演习

演习主题：2019Q1仓库管理组丙仓危废泄露救灾演习

演习时间：3月18日14:00-15:00

演习背景：丙仓发生危废泄露，甲仓人员发现丙仓危废库发生酸性垃圾泄露灾，ERC全厂广播召集仓库管理组成立ERT。指挥官了解情况并分配任务，各小组根据安排完成任务，排除险情



指挥官分配任务



ERT人员着装



现场救灾



演习总结

## 总结评价：

- ※ 事故指挥官正确对现场对划分管制区域冷、热、暖区；
- ※ ERT成员集结迅速并成立应急指挥中心，现场分组及救灾流程较明确，人员有无松散有紧迫感；
- ※ ERT成员在全部撤出事故现场并且做好自身除污工作之后再宣布演习结束。
- ※ ERT人员在穿戴C级防化服是，需将裤管放置在防化鞋外部不可塞入鞋内。